

รายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

១. ទំនួលខ្លួន

แหล่งกำเนิดมลพิษ บริษัท ขาวาฮินลักมวีรธ จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 12/2 หมู่ที่ 5 ซอย - ถนน -
แขวงตำบล ภูมิธง เขตอำเภอ เมือง จังหวัด ชลบุรี โทรศัพท์ 038-389240-6 โทรสาร 038-389247
มี นายเจริญ หวัง หึง เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแห่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท ทำเครื่องใช้จากโลหะด้วยวิธีกลึงขึ้น
ในอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ป.138/2536 ขบ.(3-64(10)-1/31 ขบ.) ออกให้โดย อุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี พนศอายุ 31 ธันวาคม 2560
ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับเดือน กันยายน พ.ศ. 2560
ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(นางสาว ชิง เกื้อเงิน)

ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
()

ใบอนุญาตเลขที่ ทบคชช.
 ตั้งอยู่ที่

ผู้รับจ้างให้บริการนำรถม้าเที่ยว
()

ใบอนุญาตเลขที่ หมอชญา
ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภทงานพิเศษของระบบน้ำป้อนน้ำเชื้อ แบบสหกรณ์

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย	300	ลบ.ม./วัน
---	-----	-----------

๑๖) การพิจารณาของคณะกรรมการค่าน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง 8 ชั่วโมง

☐ បែបបទនៃតំបន់ជីវ (រចនា)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ

☒ เครื่องกวาด/ผสมน้ำเสีย ☒ เครื่องกวาด/ผสมสารเคมี

☒ เครื่องประดับตกแต่ง ☐ อื่น ๆ (ระบุ)

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) บ่อน้ำโส ไร่หุนเวียน

(๕) วิธีจัดการระลอกที่เกิดขึ้นจากระบบบ้านฉันมีเชื้อและวิธีการกำจัด จอสมบุญและแต่งกำจัด